


## Инструкция крепления профилированных листов Borgia


### Кровельное покрытие BPD 18 – 7 шт./м<sup>2</sup> + стык 2 шт./м<sup>2</sup>

В крайнем ряду вверните по винту (A13/B31/C21\*) в самую нижнюю точку каждой волны профиля. В промежуточных рядах – по винту в каждую вторую волну профиля, если в отдельной инструкции по монтажу не указано иное. Винты на стыках (D14) с помощью с-с 500 закручиваются в самую высокую точку волны боковых стыков.




### Кровельное/стенное покрытие Економі – 7 шт./м<sup>2</sup> + стык 2 шт./м<sup>2</sup>

В крайнем ряду вверните по винту (A13/B31/C21\*) в самую нижнюю точку каждой второй волны профиля. В промежуточных рядах – по винту в самую нижнюю точку каждой третьей волны профиля, если в отдельной инструкции по монтажу не указано иное. Винты на стыках (D14) с помощью с-с 500 закручиваются в самую высокую точку волны боковых стыков.




### Кровельное покрытие Super 40 – 7 шт./м<sup>2</sup> + стык 2 шт./м<sup>2</sup>

В крайнем ряду вверните по два винта (A13/B31/C21\*) в самую нижнюю точку каждой волны профиля. В промежуточных рядах – по винту в самую нижнюю точку каждой волны профиля, если в отдельной инструкции по монтажу не указано иное. Винты на стыках (D14) с помощью с-с 500 закручиваются в самую высокую точку волны боковых стыков.




## Кровельное покрытие TR 45 – 7 шт./м<sup>2</sup> + стык 2 шт./м

В крайнем ряду вверните по винту (A13/B31/C21\*) в самую нижнюю точку каждой волны профиля, а в промежуточных рядах – по винту в самую нижнюю точку каждой второй волны профиля, если в отдельной инструкции по монтажу не указано иное. Винты на стыках (D14) с помощью с-с 500 закручиваются в самую высокую точку волны боковых стыков.




## Стеновое покрытие ВРЕ 18 – 6 шт./м<sup>2</sup> + стык 2 шт./м<sup>2</sup>

В крайнем ряду вверните по винту (A13/B31/C21\*) в самую нижнюю точку каждой волны профиля. В промежуточных рядах – по винту в самую нижнюю точку каждой второй волны профиля, если в отдельной инструкции по монтажу не указано иное. Винты стыках (D14) с помощью с-с 500 закручиваются в бок волны боковых стыков.




## Стеновое покрытие VVP 18 – 6 шт./м<sup>2</sup> + стык 2 шт./м<sup>2</sup>

В крайнем ряду вверните по винту (A13/B31/C21\*) в самую нижнюю точку каждой волны профиля. В промежуточных рядах – по винту в самую нижнюю точку каждой второй волны профиля, если в отдельной инструкции по монтажу не указано иное. Винты на стыках (D14) с помощью с-с 500 закручиваются в бок волны боковых стыков.




## Стеновое покрытие VP 45 / VVP 45 – 6 шт./м<sup>2</sup> + стык 2 шт./м<sup>2</sup>

В крайнем ряду вверните по винту (A13/B31/C21 \*) в самую нижнюю точку каждой волны профиля. В промежуточных рядах – по винту в самую нижнюю точку каждой второй волны профиля, если в отдельной инструкции по монтажу не указано иное. На боковых стыках винты с помощью с-с 500 вкручиваются вертикально.



## Стеновое покрытие Sinus 40 – 6 шт./м<sup>2</sup> + стык 2 шт./м<sup>2</sup>

В крайнем ряду вверните по винту (A13/B31/C21 \*) в самую нижнюю точку каждой волны профиля. В промежуточных рядах – по винту в самую нижнюю точку каждой второй волны профиля, если в отдельной инструкции по монтажу не указано иное. Винты на стыках (D14) с помощью с-с 500 закручиваются в самую высокую точку волны боковых стыков.



## Крепление профилированных листов винтами A13, B31, C21

- Вворачивайте винт в лист до тех пор, пока прокладка не расширится примерно на 1 мм во всех направлениях.
- Если будете вворачивать винт сильнее, есть риск, что на листе образуется вмятина, а в некоторых случаях лист может быть поврежден.
- Чрезмерное затягивание винтов может сократить срок службы резиновой прокладки EPDM под головкой винта.
- Винт D14 затягивается до упора.



### \* Различные типы крепежных винтов

**A13** – Винты по дереву

**B31** – Винты для балок до 5 мм

**C21** – Винты для балок до 12 мм

**D14** – Соединительный винт